

Steichele GmbH

Thema Anlasser:

Ein bekanntes Problem der C1 Anlasser ist die Undichtigkeit zum Motor. Das Resultat können Sie hier sehen:





Öl dringt in den Anlasser ein und zerstört Kohlen und Anker.



Steichele GmbH

Welche Möglichkeiten bleiben:

- Eine kostspielige Neuanschaffung
- Oder ein generalüberholter Anlasser der Firma Steichele GmbH







Steichele GmbH





Häufig werden die Kohlen lediglich angelötet.





Wir ersetzen entweder den kompletten Kohlehalter oder bringen die Kohlen mit der Kaltschweißmethode an.